





MC-35422


5 min.




1 ACCEDER AL INTERIOR DEL HABITÁCULO POR EL LADO DEL PASAJERO




2 ABRIR COMPARTIMIENTO Y RETIRAR CIERRES LATERALES




3 LOCALIZAR Y RETIRAR TAPA



4 SACAR EL PRIMER FILTRO TIRANDO HACIA FUERA DEL COMPARTIMIENTO



5 DESPLAZAR LATERALMENTE EL SEGUNDO FILTRO Y RETIRARLO IGUAL QUE EN PASO 4



6 REEMPLAZAR FILTROS EN SUS SOPORTES Y REINSTALAR POR EL PROCEDIMIENTO INVERSO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VE	Honda	Civic VII	1.7	2001	2006
VE	Honda	CR-V II	2.4 16V	2002	2007

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VE: Venezuela.