





MC-5663


12 min.




1 ARBRIR EL CAPÓ Y REMOVER GOMA




2 REMOVER CUATRO TORNILLOS




3 REMOVER LA CUBIERTA



4 PRESIONAR PESTAÑAS PARA LIBERAR EL FILTRO



5 REMOVER LA BANDEJA CON EL FILTRO



6 REMOVER EL FILTRO DE LA BANDEJA Y CAMBIAR

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
CHL	Volkswagen	Golf 2.0	2E, ADY, AGG, AKR	1993	
CHL	Volkswagen	Jetta 1.8	GX, GU	1993	
CHL	Volkswagen	Vento 1.8	ABS, ADZ	1993	
CHL	Volkswagen	Vento 2.0	2E, ADY, AGG, AKR	1993	
CHL	Audi	A3 Quattro	AGN, APG	1996	
PAR	Volkswagen	Polo Classic 1.8 MI	1.8 AP EFI Classic	1996	

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

CHL: Chile / PAR: Paraguay.