




MC-60585


30 min.




1 UBICAR EL PANEL LATERAL BAJO EL COMPARTIMIENTO




2 HALAR Y RETIRAR EL PANEL




3 DESENGANCHAR Y REMOVER PANEL SUPERIOR



4 REMOVER LOS 4 TORNILLOS DE LA CUBIERTA DEL FILTRO




5 REMOVER CONECTORES ELÉCTRICOS



6 REMOVER PRIMER FILTRO



7 REMOVER SEGUNDO FILTRO



8 COLOCAR LOS FILTROS EN LA POSICIÓN INDICADA

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN/CR/PAN	Mazda	3	4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE Z6M	2005	2009
VEN/CR/PAN	Mazda	3	4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE	2004	2009
VEN/PAN	Mazda	3	4L 2.3LTS DOHC 16 VALVE	2005	2007
VEN/CR/PAN	Mazda	5	4L 2.0LTS 16 VALVE	2005	2009
COL/CR/PAN	Mazda	5 2.0	4L 2.0LTS DOHC 16 V LF	2005	2011
PAN	Hyundai	Terracan	3.5 L Sigma V6 (petrol) 2.9 L J-Series I4 (diesel)	2001	2007

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VEN: Venezuela / **CR:** Costa Rica / **PAN:** Panamá / **COL:** Colombia.