





MC-34174


15 min.




1 ABRIR COMPARTIMIENTO




2 PRESIONAR HACIA ADENTRO




3 RETIRAR COMPARTIMIENTO



4 REMOVER LOS 4 TORNILLOS



5 ELEVAR PESTAÑA Y REMOVER CUBIERTA



6 CAMBIAR FILTRO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN/PAN	Chevrolet	Aveo	1.6i 4L	2005	2010
ECU	Chevrolet	Aveo	1.4i 4L	2006	2010
ECU	Chevrolet	Aveo	1.6 4L	2005	
COL	Chevrolet	Aveo	1.4i 4L	2007	2013
COL	Chevrolet	Aveo	1.6 4L	2006	2013

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VEN: Venezuela / ECU: Ecuador / COL: Colombia / PAN: Panamá.