





MC-5663 (NB)


12 min.




1 HALAR Y RETIRAR LA CUBIERTA CENTRAL DEL PANEL




2 REMOVER LOS TRES TORNILLOS




3 HALAR Y RETIRAR CUBIERTA DEL LADO DERECHO DEL PANEL



4 REMOVER LOS SEIS TORNILLOS Y RETIRAR CUBIERTA



5 DESENGANCHAR AMBAS PESTAÑAS



6 REMOVER BANDEJA Y CAMBIAR FILTRO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
PAR	New Beetle	BCA	1.4	2000	
PAR	New Beetle	AQN	2.3 V5	2000	2005
PAR	New Beetle	AXJ	RSI 3.2	2000	2001

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

PAR: Paraguay.