





MC-76644


20 min.




1 REMOVER TORNILLOS BAJO EL COMPARTIMIENTO




2 ABRIR COMPARTIMIENTO




3 REMOVER LOS 2 TORNILLOS Y DEJAR CAER



4 REMOVER LOS 4 TORNILLOS



5 ELEVAR PESTAÑA Y REMOVER CUBIERTA



6 CAMBIAR FILTRO

				APLICACIONES	
País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
ECU/CHL	Suzuki	LUV Dmax	4JJ1.TC	2006	2012

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

ECU: Ecuador / CHL: Chile.